






Legenda:

 ochranné pásmo VHF LKHK



01	02 / 2016	Ing. P. Hodík	Ing. P. Hodík	Ing. M. Šulc	Zpracování připomínek ÚCL	
Č. REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA	
		<b>TECHNISERV spol. s r.o.</b>			<a href="http://www.techniserv.cz">www.techniserv.cz</a> <a href="mailto:techniserv@techniserv.cz">techniserv@techniserv.cz</a>	
tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222		Moskevská 86 101 00 Praha 10				
ZPRACOVATEL ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	STUPEŇ DOKUMENTACE	Dokumentace OP	
 TECHNISERV spol. s r.o.	Ing. P. Hodík 	Ing. P. Hodík 	Ing. M. Šulc 	Č. ZAKÁZKY	16-2900-0014	
<h2>Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů na LKHK</h2>				POČET FORM.	1 A4	
				DATUM	10 / 2015	
				MĚŘÍTKO	1 : 30 000	
Č.KOPIE	ČÁST	Č.PŘÍL.				
Celková situace	-	2				